



職安警示

被夾於震動式壓實機的底部

1. 意外日期： 2022 年 11 月
2. 意外地點： 一個機器倉庫
3. 意外摘要：

一名技工在修理一台震動式壓實機時，該部壓實機突然向後移動並輾過他身上。該名工人身體多處受傷，並在同日死亡。

4. 給擁有人／承建商／僱主的職安警示：

為確保從事檢查、維修或修理震動式壓實機的工人／僱員的安全及健康，作業裝置的擁有人／承建商／僱主應提供及維持一個安全的工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性風險評估，在充分考慮將要執行的工作性質、工作環境及所涉及的作業裝置等因素後，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果及作業裝置製造商的指引及所訂立的規格要求，為作業裝置的檢查、維修或修理工作制定安全施工方案及工作程序；
- 確保把作業裝置停泊在平地以進行檢查、維修或修理工作，及牢牢地拉緊其手掣並在需要時加上適當的木鉗；
- 確保在停泊後，把作業裝置的啟動匙拿走及交予指定人員妥善保管；




- 確保用作操控作業裝置的每一控制桿、手掣或類似裝置須構造良好及安裝在適當位置，以避免意外地被觸動，並以清晰標記顯示其用途及操作模式；當有工作在作業裝置或其附近進行時，禁止未獲授權的人觸及該等控制裝置；
- 確保檢查、維修或修理工作由具相關訓練和實際經驗，並且對該作業裝置的工作有充分認識的人士進行；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。