



## 職安警示

### 從金屬塔式通架墮下

1. 意外日期： 2023 年 5 月
2. 意外地點： 一間船廠
3. 意外摘要：

一名工人在船廠內一個設有部份圍欄的金屬塔式通架的工作台上，把鏈式吊索扣於該棚架以便隨後進行棚架移位工作時，墮下約 5.8 米喪生。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在進行離地工作時從高處墮下，東主／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有相關的潛在危害，尤其是涉及離地工作；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例及相關工作守則的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 在每個工作地點提供及維持適當及足夠的安全進出口；
- 若需要進行離地工作，提供並確保工人正確使用適當的工作平台；



- 確保可引致工人／僱員下墮的每一工作平台／平台邊沿設有適當的護欄；
- 確保每一工作平台均以夾板或木板鋪密，而夾板或木板須穩固和平坦地擱在其支持物上；
- 如使用獨立式工作平台，確保該工作平台是垂直搭建於堅實的地基上；
- 使用工作平台前，根據工作平台供應商所提供或其他等同的安全檢查單，以驗證工作平台處於良好狀態；
- 向所有參與有關工作的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉有關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制系統，以確保上述安全措施得以落實。

## 5. 參考資料：

- [《安全工作系統》<sup>1</sup>](#)
- [《風險評估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《金屬棚架工作安全守則》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件



職業安全及健康部  
Occupational Safety and Health Branch  
勞工處  
Labour Department



### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。